

Obligatoriske værnemidler

Følgende værnemidler og kort skal altid bæres indenfor den gule sikkerhedszone.

For chauffører er det dog tilladt først at tage en flammehæmmende dragt på ved aflæsningen, men man skal altid have heldækkende tøj og øvrige værnemidler på, når man står ud af bilen.



Hjelm med hagerem
CE godkendt, EN 397



Sikkerhedsbriller visir eller ansigtsskærm
CE godkendt, EN 166



Adgangskort
Udleveres i porten og skal altid bæres synligt



Handsker
Besøgende altid.
Håndværkere i henhold til den konkrete opgave



Hi-Vis, brandhæmmende heldækkende beklædning
Lange ærmer og ben, samt sokker, der dækker ankler



Sikkerhedsfodtøj
CE godkendt, EN 345

