



Välkommen till NG Nordic

Allmänna områdesbestämmelser

NG Nordic Sweden AB, 692 85 Kumla
Telefon: 019-30 51 00

Viktiga telefonnummer:
Kontrollrum förbränning, WTE: 019-57 71 19
Förråd: 070-375 78 27
SOS: 112

NG
Nordic



Säkerheten först!

Inom NG Nordic har vi stort fokus på säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Det är extra viktigt hos oss, då vår verksamhet tar emot och behandlar olika typer av farligt avfall och förorenad jord. Varje år hanterar vi drygt 500 000 ton farligt avfall från både svenska och utländska kunder.

På NG Nordic arbetar vi för att vara säkra. Inte på grund av regler och rapportering, utan för att vi bryr oss om varandra. När du arbetar med oss är det viktigt att du gör vad du kan för att bidra till en säker arbetsplats.

Vårt ledningssystem är certifierat mot internationella standarder rörande arbetsmiljö, miljö och kvalitet (ISO 45001, ISO 14001 och ISO 9001). För att kunna hålla de höga krav som ställs på vår verksamhet är det viktigt att alla rutiner följs.

NG Nordic Sweden AB har krav på giltig SSG-utbildning med SSG Entre-pass vid arbete i våra anläggningar. Vi använder även SSG on site.



I denna broschyr får du veta mer om hur vi arbetar med säkerhet på NG Nordic och vad som gäller inne på våra anläggningar. Det är obligatoriskt att du läser och följer instruktionerna i denna folder – för att vi ska kunna bibehålla en säker arbetsmiljö

för alla som arbetar i våra anläggningar. Förutom dessa generella föreskrifter finns ofta specifika instruktioner kopplade till olika arbetsuppgifter. Information om dessa får du av din kontaktperson eller arbetsledare för verksamheten.

Anmälan och inpassering

Alla som ska utföra arbeten hos oss måste vara godkända genom SSG Entre, både grundutbildning och lokal del. Du ska ha ett personligt inpasseringskort. Varje gång du passerar in eller ut genom våra grindar ska du dra ditt kort. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att det finns registrerat när du befinner dig inom området. På så sätt vet vi alltid vem som är här vid en eventuell larmsituation. Varje person har endast rätt att beträda de områden och arbetsplatser som hör samman med personens arbete. Vid arbete på andra tider än vardagar 06.00-18.00 kontaktas kontrollrum WTE (förbränning): 019-57 71 19.

Övriga besökare till vår huvudanläggning i Norrtorp anmäler sig i besöksdatorn i entrén och får då en besöksbricka. Dessa besökare ska alltid ha en kontaktperson närvarande som ser till att besöket blir säkert.

Minderåriga (under 18 år) får inte vistas inom fabriksområdet utan särskilt tillstånd från säkerhetsansvarig.

Medföljande personer vid avfallsleverans får inte följa med in på området.

Ovanstående regler gäller även för entreprenörers besökare och underentreprenörer. Entreprenör måste ha tillstånd från NG Nordic för att ta in besökare eller leverantörer.

Skyddsutrustning

På hela anläggningen är det krav på personlig skyddsutrustning (undantag: se områdeskartan på sista sidan.)

- **Skyddshjälm:** Hakrem ska alltid användas när man använder hjälm.
- **Skyddsglasögon:** Enligt standarden EN166, väljs i enlighet med risken.
- **Skyddsskor med spiktrampskydd:** Skor ska överensstämma med minst klass S1P eller S3.
- **Flamsäkra arbetskläder:** Långa ärmar och byxben enligt standarden EN ISO 11612 (A1, B1, C1).
- **Arbetskläder i varselfärg:** EN 20471 klass 2. Det innebär; fluorescerande yta: minst 0,50 m², reflexens yta: minst 0,13 m².
- **Handskar:** Modell och skyddsnivå beroende på risker med det planerade arbetet. Exempelvis ska skärskyddshandskar bäras vid användning av knivar eller andra vassa verktyg samt vid hantering av vassa delar.
- **Hörselskydd:** Om bullernivån överskrider 85 dB.
- **Fallskydd:** Vid arbete på mer än två meters höjd där det finns fallrisk, använd sele med justerbar stödlina och dämpning av ryck, alternativt sele med säkerhetsblock.
- **Andningsskydd:** Se mer information på sida 4.



Utifrån vilka risker som förekommer kan du även behöva använda annan skyddsutrustning, såsom exempelvis andningsskydd.

Om du ska arbeta på NG Nordics produktionsanläggning ska du dessutom ha tillgång till hörselskydd och andningsskydd, halvmask med partikelfilter P3 samt gasfilter ABE1. Kontrollera med din kontaktperson om något annat gäller.

Entreprenörer och transportörer förser själva sina anställda med rätt klädsel och den personliga skyddsutrustning som verksamheten kräver.

Detta gäller inom hela anläggningen, med undantag av personer i fordon som inte behöver bära skyddshjälm och skyddsglasögon i fordonet. Vissa områden kan undantas från användningen av säkerhetsutrustning. Detta anges på områdeskartan på baksidan av denna broschyr.

Säkerhet

Vårt mål är en säker arbetsplats för alla. Innan du påbörjar ditt arbete ska du göra din egen riskbedömning av arbetsuppgiften. Använd "Stanna upp och tänk till" som finns i SSG on site-appen som stöd. Du kan få personliga riskbedömningsformulär från din kontaktperson.

NG Nordic prioriterar följande i sin verksamhet:

- Ingen ska skadas eller må dåligt av att arbeta hos oss.
- Vi följer lagar och tillståndskrav.
- Vi håller våra löften till våra kunder.
- Vi har god lönsamhet.

Din personliga riskbedömning ska dokumenteras och kunna visas upp.

Reagera och agera när du ser riskfyllt beteende eller situation. Rapportera osäkra förhållanden, tillbud och olyckor till din chef eller kontaktperson så dessa kan registreras i NG Nordics ledningssystem (Canea). Egen personal rapporterar själva i Canea. Detta är viktigt för att kunna förbättra säkerheten. Tänk på att rapportera skada på egendom, till exempel påkörning av ett tält eller liknade.



Fordon

På hela NG Nordics område finns fotgängare, cyklister och fordon. Inom hela anläggningen gäller hastighetsbegränsning max 20 km/tim. Hastighetskontroller genomförs. Alla fordon ska framföras med så låg hastighet att ingen risk kan uppstå för fotgängare, andra fordon, lagrat avfall eller anläggningen. Onödig tomgång är inte tillåten. Bilar måste parkeras på våra parkeringsplatser utanför området. Endast fordon som är nödvändiga för arbetet får tas in på området och särskilt tillstånd ska då finnas utfärdat. Du får tillståndet från din kontaktperson. Tillståndet kopplas till ditt inpasseringskort.

Arbetsfordon parkeras på parkeringsplats som anvisats av NG Nordic.

Om du väljer att cykla måste din cykel vara utrustad med reflexer samt fram- och baklyse.

Vid framförande av fordon, maskin eller cykel får samtal i mobiltelefoner endast ske om handsfree används. All annan användning av telefon är förbjuden vid framförande av fordon, maskin eller cykel.

Tung trafik, truckar, andra fordon samt fotgängare och cyklister rör sig inom våra områden varje dag. Tänk på det och var försiktig!

Arbetsstillstånd

Arbetsstillstånd används för att säkerställa att den som utför arbetet har information om risker i sin omgivning, innan de påbörjar ett arbete. Men även för att säkerställa att driftpersonalen får kännedom om att personer finns i anläggningen. För alla arbeten i maskin eller på anläggningen krävs arbetsstillstånd. Ett sådant får du från kontrollrum WTE eller av din kontaktperson. För särskilt riskfyllda arbeten krävs ytterligare tillstånd från särskilda utsedda tillståndsgivare. Dessa är bland andra:

- Heta arbeten.
- Arbete i slutet utrymme.
- Arbete på hög höjd.
- Elektriskt arbete .
- Kemikaliarbete.
- Arbete i explosiv miljö (märkt "Ex" i en gul triangel) – för arbete inom dessa zoner krävs särskild klassad utrustning.
- Grävarbete.
- Arbete med risk för drunkning eller kvävning.
- Arbete med tunga lyft och personlyft.
- Arbete med risk för exponering av strålning.



Elektriskt arbete

Allt elarbete på anläggningen ska följa gällande starkströmsföreskrifter samt utföras i enlighet med elsäkerhetsanvisningar. Alla som arbetar på eller intill de elektriska anläggningsdelarna ska ha tillgång till, vara utbildade i, samt kunna uppvisa intyg på genomgången adekvat utbildning. Entreprenör ska redovisa vem som är auktoriserad elinstallatör och vem som är elsäkerhetsledare. Entreprenörer får inte göra anslutningar, omkopplingar eller brytningar utan tillstånd av NG Nordic. Entreprenören ska ansvara för att egen utrustning, maskiner, handverktyg eller mätinstrument är i sådant skick att de uppfyller gällande föreskrifter.

Säker avställning (Bryt och Lås)

Hos oss på NG Nordic krävs arbetsstillstånd för "Säker avställning (Bryt och Lås)". Detta innebär att på ett säkert sätt förhindra oavsiktlig eller oväntad start av automatiserade arbetsutrustningar när arbete pågår i ett riskområde.

Säker avställning innebär att man bryter maskinens energitillförsel samt spärrar och låser arbetsutrustningen mot oavsiktligt drifttagande. Det innebär att man låser utrustningen med personligt nyckellås med namnbricka (eller annan identifiering) monterad på hänglåset. Detta nyckellås med namnbricka måste entreprenörer själva tillhandahålla.



Heta arbeten

Inom vårt område är det på många platser normalt förbjudet att utföra heta arbeten. Förutom tillstånd för heta arbeten krävs då även ett särskilt tillstånd efter samråd mellan tillståndsgivare och utförare. Arbeta på anläggningsdel som är spänningssatt, trycksatt, fjärrmanövrerad eller på något annat sätt kan förorsaka personskada får endast påbörjas när anläggningsdelen säkrats genom bryt och lås.

Entreprenören ansvarar för att egen utrustning, maskiner, handverktyg eller mätinstrument är i sådant skick att de uppfyller gällande föreskrifter.

Alla som utför arbete på NG Nordics anläggning förväntas avbryta ett arbete om det föreligger risk för skada på person, egendom eller yttre miljö. NG Nordics ledning står bakom detta.

1. Kontrollera säkerheten på arbetsplatsen.
2. Kontrollera att du har giltigt arbetstillstånd.
3. Bryt och lås samt sätt dit eget hänglås.
4. Utför arbetet.
5. Efter utfört arbete – lämna tillbaka arbetstillståndet och lås upp.

Ställningsarbete

Innan ställningar får beträdas ska utförandet vara godkänt av beställaren, enligt kvalitetsplan för ställningskontroll. Godkänd ställning markeras med grön skylt. Endast ställning med grön skylt får beträdas. Ställning får belastas med maximalt den last som anges på den gröna skylten.

Stegar och arbetsbockar som används ska vara typkontrollerade eller certifierade med märkning därefter. Detta gäller även entreprenörer som använder sina egna stegar och arbetsbockar.

Körtillstånd

För att köra fordon såsom exempelvis truckar, mobila plattformar, grävmaskiner och lyftanordningsarm inom området krävs körkort och körtillstånd. Vänd dig till din kontaktperson för att få körtillstånd.

Leveranser till anläggningen

Avfallsleveranser

Samtliga avfallsleveranser ska anmälas i Vågstationen. Medföljande personer får inte följa med in på området.

Avfallsmottagare

Avfall transporteras till av vågstationspersonal anvisad plats.

Lossning

Lossning får inte påbörjas utan instruktion från ansvarig mottagare inom NG Nordic. Avfallskontrakt måste alltid finnas före ankomst till anläggningen. Vid lossning utanför vågstationens öppettider ska kontrollrum WTE kontaktas före inpassering, telefon 019-57 71 19.

Allmänna regler

Inom vissa områden gäller specifika regler för vad du får och inte får göra under ditt arbete hos oss.

Rökning och eldning

Det råder totalt förbud mot att elda eller medföra eld inom NG Nordics område, det gäller även i fordon och maskiner. Rökning får endast ske utomhus på särskilt angiven plats; i rök-kurer vid parkeringen och söder om underhållsbyggnaden, se områdeskartan på baksidan.



Mat och dryck

Måltider

Mat och dryck får endast intagas i lunchrestaurang, pausrum, baracker eller administrativa kontor där kontaminering av avfall inte finns. Undantag får göras för intag av vatten i återförslutningsbar förpackning, om arbetssituationen kräver det. Overaller och smutsiga kläder måste tas av först. Detta är både för din egen skull samt för andra i din omgivning. Tvätta alltid händerna före mat eller snusintag samt efter toalettbesök.

Lunchrestaurang

Lunchrestaurang som finns i kontorsbyggnaden är normalt öppen vardagar. Vid besök i lunchrestaurangen ska kläder och skor vara rena. Entreprenörer går till matsal genom att passera snurrgrind.

Alkohol och droger

Arbete under påverkan av alkohol eller droger är absolut förbjudet, liksom att medföra alkohol eller droger till arbetsstället. Drogtester och nykterhetskontroll utförs regelbundet. Uppträder någon påverkad på arbetsstället, avvisas denne och kontakt tas med personens chef och/eller kontaktperson.



Informationshantering

Förbud mot fotografering och filmning gäller inom hela NG Nordics område. Ta kontakt med din kontaktperson/chef om du behöver fotografera för att underlätta ditt arbete. Bilder får endast användas i arbetssyfte och får ej publiceras på sociala medier eller skickas till media. Allt material, till exempel ritningar, systembeskrivningar, kundinformation och liknande är konfidentiellt om inte annat avtalats skriftligen.



NG Nordics anläggning är på många ställen kameraövervakad. Detta görs av säkerhetsskäl. Materialet får endast användas internt och av myndighet.

Det är bara NG Nordics pressansvariga som uttalar sig till media om företaget och händelser på företaget.

Stöld

Vi tar emot avfall för behandling. Allt avfall på anläggningen är NG Nordics egendom. Lås ditt skåp för att minska risken för stöld av arbetskläder. Som entreprenör behöver du ta med eget hänglås till ditt skåp. Inbrott och stöld av utrustning, avfall eller annan egendom ska omgående anmälas till kontaktperson. Alla stölder polisanmäls av ansvarig chef.

Övriga regler

Kemikalier och produkter

Entreprenör ska innan påbörjat arbete informera och lämna säkerhetsdatablad för kemiska produkter till kontaktperson på NG Nordic, för godkännande av användning av kemikalie. Säkerhetsdatablad (SDB) ska finnas på arbetsplatsen och personal ska ha utbildning för att använda kemikalier. Alla behållare med kemikalier ska vara märkta.

Avfall

Avfall som uppkommer vid entreprenörsarbete ska sorteras och omhändertas enligt beställares/arbetsplatsansvarigs anvisningar.

Intern revision

För att följa upp efterlevnaden av aktuella krav inom områdena yttre miljö, skydd och säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet utförs interna revisioner. Även entreprenörer kan bli föremål för revision under löpande arbete.

Godsleveranser

Godsleveranser till området sker via Vågstationen (västra grinden). Ta kontakt med din kontaktperson/arbetsledare inför inpassering. Endast fordon som är nödvändiga för arbetet får tas in på området. Den som får tillgång till inpassering via körgrinden får ett "bilpass" av sin kontaktperson på NG Nordic.



Skyddsanordningar och avspärningar

I situationer där det finns risk för någon eller något att falla från högre nivå än två meter ska avspärning omedelbart sättas upp runt riskområdet. Överbelasta inte golv, gallerdurkar eller ställningar. Gå aldrig under hängande last.

Håll ordning på din arbetsplats. Se till att inga snubbel- eller halkriser föreligger. Efter arbetets slut ska arbetsplatsen städas. Placera aldrig föremål på eller inom gulstreckade områden. Tänk på att inte lägga verktyg, material eller maskiner så att de kan falla ner och skada någon. Vid arbete på gallerdurk ska heltäckande skydd läggas

ut för att förhindra att föremål faller ner. I arbetsmiljöer där risk för fukt föreligger får inte eldriven utrustning användas. Istället används till exempel luftdriven utrustning för att minska riskerna för skada. Verktyg, lyftredskap, lyftanordningar, truckar och annan teknisk arbetsutrustning som tillhör NG Nordic får endast nyttjas av entreprenörs personal efter tillstånd av NG Nordics kontaktperson. Utrustningen ska återlämnas i gott skick efter avslutat arbete.

Vid NG Nordic genomförs regelbundna säkerhetssamtal, safety talks (samverkan om säkerhet). Safety talks berör olika säkerhetsområden. Dessa utförs främst av chefer på NG Nordic.

NÖDUTRUSTNING



UTTAG ENKAST VIK
MÖGLIGAST



Nödutrustning

Det är viktigt att du känner till vilken nödutrustning vi har och var du hittar den om en olycka inträffat.

Säkerhets- och brandskyddsutrustning

Många byggnader är försedda med brandlarm. Det är förbjudet att blockera branddörrar eller på annat sätt förhindra branddörrars funktion. Uppsatta handbrandsläckare samt utrustning i slangskåp får endast användas till brandskydd. Använda handbrandsläckare ska lämnas in till förrådet snarast möjligt efter användning. Placera aldrig föremål på eller inom gulstreckade områden. Kontrollera alltid var närmaste brandsläckningsmateriel och utrymningsvägar finns innan arbete påbörjas.

Nödutrustning

På anläggningen finns en blå container, märkt Nödutrustning, med utrustning avsedd att användas vid nödsituationer. Här finns bland annat brandsläcknings- och sjukvårdsutrustning.

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i kontorsentré/reception, i nödcontainern, på Vågstationen, vid Material Recycling Center (andra sidan vägen) samt i kontrollrum WTE.

Sjukvårdsutrustning

Nöd- och ögondusch finns på många platser på området. Kontrollera var närmaste finns innan du startar ditt arbete. Det är bra att ha en ögonspolflaska i fickan för akuta lägen. För vissa avfallstyper till exempel fluorväte krävs tillgång till specifika motmedel. På många platser finns första hjälpen-utrustning såsom plåster och förband. En bår som kan användas vid räddning från trångt utrymme eller från hög höjd förvaras i nödcontainern. Vanliga bårar finns också på flera ställen på anläggningen.

Nödläge

Det är viktigt att vara förberedd på ett eventuellt nödläge.

Vid kontakt med SOS via 112 uppges alltid:

- Ditt namn och företagets namn.
- Adress
NG Nordic, Norrtorp 112, Kumla.
- Typ av olycka.
- Antal skadade personer.
- Typ av skada.

Vid personskada, akut sjukdom eller olycka

- Be kollegor om hjälp.
- Ring 112 (även för råd).
- Ring kontrollrum WTE på telefon 019-57 71 19 för samordning. Vid behov be dem komma med hjärtstartare (vid hjärtstopp). I kontrollrummet finns alltid intern nödlägesberedskap.
- Hjälp den drabbade.
- Utse någon att möta ambulansen vid östra grinden och visa den till rätt plats.

Alla personskador ska anmälas till den skadades chef/arbetsledare och kontaktperson. Anmäl alltid till din kontaktperson eller kontrollrummet WTE om du har varit i direkt kontakt med farliga ämnen. Vid kontakt med farliga ämnen i ögon eller på kropp uppsök alltid sjukvård.



Vid brand

- Rädsla och varna eventuellt nödställda personer.
- Använd skyddsmask (vid behov).
- Kontakta omedelbart kontrollrum WTE på telefon 019-57 71 19 samt 112.
- Om möjligt, försök släcka branden, endast personer som har skadeavhjälpanne funktion får vistas på skadeplatsen.
- Använd alltid luftpaket om du arbetar i rökig miljö.
- Byt alltid kläder som blivit kontaminerade av rök. Duscha, speciellt viktigt vid brand i batterier pga risk för fluorväte från litiumbatterier.
- Kontakta alltid sjukvård om du känner dig påverkad av brandröken.
- Brand i byggnad – stäng dörrar, för att begränsa och förhindra spridning av brand och rök och utrym byggnaden.

- Utrym området – se gröna skyltar för hänvisning.
- Se till att någon möter upp räddningstjänsten.


Vid utrymning

Om brandlarm hörs eller om det uppstår en brand som inte kan släckas med handsläckare ska aktuell byggnad utrymmas. Därefter vidtas åtgärder efter behov. Vid behov av utrymning av industriområdet startar en siren.

- Avsluta omgående ditt arbete på ett säkert sätt.
- Ta med andningsmask.
- Utrym byggnader genom att följa de gröna skyltarna för utrymningsväg. Bege dig till återsamlingsplats som är belägen utanför grinden vid östra infarten (infart besökare/gods), alternativt vid vågen, västra infarten (infart avfall).



- OBS! Använd inte hiss.
- Kontrollera på vägen ut om du ser någon arbetskamrat som inte uppmärksammat larmet och gör honom/henne uppmärksam på faran.
- Vid återsamlingsplatsen får du information om vidare åtgärder.
- Om du lämnat kvar gastuber eller annat som kan förvärra en nödsituation, informera ansvarig.
- Gå inte tillbaka in i lokalerna eller in på anläggningen innan du fått klartecken av ledningspersonal och/eller av räddningstjänsten.



Återsamlingsplats
Assembly point

Vid farligt utsläpp/spill

Många kemikalier och avfall innehåller miljö- och/eller brandfarliga ämnen. Allt spill, både i fast, flytande och gasform, måste minimeras och om möjligt samlas upp direkt. Detta för att undvika skador på människor och miljö (när dagvattenbrunnar eller sprids med luft) eller att de utgör en brandrisk. Vid spill ska du omedelbart sanera och kontakta din chef eller kontaktperson alternativt kontrollrum WTE på telefon 019-57 71 19. Utsedda platser för rengöring och tvätt av delar kan anges av chef/kontaktperson/kontrollrum. Tänk på att använda personlig skyddsutrustning.

Rapportering av olycksfall, skada eller tillbud

Alla olyckor och situationer som skulle kunna leda till skada både på person och/eller utrustning/egendom, ska rapporteras omedelbart till närmaste arbetsledare som sedan vidarerapporterar händelsen till kontaktperson. Senast inom 24 timmar ska rapporten om händelsen finnas dokumenterad i företagets ledningssystem (Canea). Personal inom NG Nordic rapporterar direkt i Canea. När ett allvarligt tillbud eller olycka har inträffat ska skyddsombud samt arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare informeras snarast. Ansvarig chef hos NG Nordic eller arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare beslutar om rapportering till Arbetsmiljöverket, utredning och avspärning.

Alkohol och droger

Vid misstanke om alkohol- eller annan drogpåverkan, ska närmaste chef kontakta medarbetaren och se till att test genomförs. Vid minsta misstanke om missbruk eller påverkan kan alkohol- och drogtest krävas.



Säkert arbete

Det är viktigt att du som arbetar inom våra anläggningar jobbar säkert och har godkänd SSG-utbildning. Men regler räddar inte liv, det är hur vi agerar som gör skillnad:

1. Respektera och följ rutiner och instruktioner.
2. Reagera och rapportera när du ser en fara.
3. Var medveten om risker och farliga situationer.
4. Använd personlig skyddsutrustning – det är ditt sista skyddslager.
5. Håll arbetsplatsen i god ordning.
6. Stanna upp och tänk till innan du startar ditt arbete.

Nivå	Typ av överträdelse	Exempel
Mycket allvarlig Avstängd från området "Rött kort"	<ul style="list-style-type: none"> • Livshotande. • Avsiktlig upprepad försummelse av säkerhetsregler och krav. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetar utan giltigt certifikat/utbildning. • Arbetar under påverkan av alkohol/droger. • Upprepad överträdelse efter skriftlig anmälan.
Allvarlig Skriftlig varning "Gult kort"	<ul style="list-style-type: none"> • Överträdelse som äventyrar säkerheten. • Följer inte säkerhetsreglerna. <p>OBS! Personen kan omedelbart förbjudas att vistas på området.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bryter mot regler för högriskarbeten. • Arbetar utan giltigt arbetstillstånd. • Bristfällig användning av väsentlig skyddsutrustning med tanke på riskerna. • Ljuger. • Upprepade (2-3) mindre överträdelser.
Mindre allvarlig Muntlig varning	<ul style="list-style-type: none"> • Oavsiktlig eller på annat sätt mindre överträdelse i samband med faror. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre brister i användande av personlig skyddsutrustning.

Påföljder


Personer som inte följer våra bestämmelser och föreskrifter varnas av ansvarig chef/kontaktperson.

Om du som entreprenör eller entreprenörföretag bryter mot lagstiftning eller NG Nordics interna regler kan entreprenaden komma att avslutas. Arbetet kan stoppas utan ersättning. Entreprenören riskerar samtidigt att strykas ur listan för NG Nordics godkända leverantörer.

Till sist ...

Vi hoppas du kommer att bidra till att skapa en säker arbetsplats och en bra arbetsmiljö vid NG Nordic.

Vi ser fram emot samarbetet!



Hjärtstartare



Återsamlingsplats



Rökning tillåten



Nödcontainer



Ej krav på personlig skyddsutrustning

